# Hypertherm<sup>®</sup>

## Powermax 125®

Sistemi di taglio e scriccatura metalli al plasma di livello professionale per taglio manuale 38 mm e sfondamento meccanizzato 25 mm.

| Capacità                        | Spessore   | Velocità di taglio                          |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|---|--|--|--|--|
|                                 | Taglio   |   |  |  |  |  |
| Consigliato                     | 38 mm  | 457 mm/min                                  |  |  |  |  |
|                                 | 44 mm  | 250 mm/min                                  |  |  |  |  |
| Separazione<br>(taglio manuale) | 57 mm  | 125 mm/min                                  |  |  |  |  |
| Sfondamento*                    | 25 mm  |   |  |  |  |  |
|                                 | * Indice di sfondamento per uso manuale d  | con controllo di altezza torcia automatico. |  |  |  |  |
| Capacità                        | Quantità di rimozione metall   | o Profilo scanalatura*                      |  |  |  |  |
|                                 | Scriccatura  |   |  |  |  |  |
| Scriccatura tipica              | 12,52 kg/h 4,3 mm - 7,9 mm P x 6,1 mm - 9,   |   |  |  |  |  |
|                                 | * Il reale profilo di scriccatura varia in base all'angolo della torcia, all'allungamento dell'arco e alla tecnica |   |  |  |  |  |

### Produttività massima

- Termina i lavori più velocemente con velocità di taglio 5 volte maggiori dell'ossitaglio su acciaio al carbonio da 12 mm.
- Spreca meno tempo su molatura e preparazione del bordo grazie a una qualità di taglio e scriccatura superiore.
- Massimizza il tempo di taglio con ciclo di lavoro al 100%.

### Costi operativi bassi

- Riduce i costi con vita utile dei consumabili fino a quattro volte maggiore rispetto ad altri sistemi con questa gamma di amperaggio.
- Il rilevamento della vita utile dell'elettrodo protegge la torcia e il pezzo in lavorazione dai danni tramite l'arresto automatico dell'alimentazione quando l'elettrodo viene usato eccessivamente.

### Taglio e scriccatura facili da usare

- Nessun bisogno di cambiare la pressione dell'aria. La tecnologia Smart Sense™ garantisce sempre un'impostazione corretta.
- Affronta diversi lavori con vari tipi di torcia facili da usare.

### Costruite e collaudate per resistere alle condizioni più difficili

- Le torce Hyamp Duramax™ sono progettate per un impatto elevato e la resistenza al calore.
- La tecnologia SpringStart™ assicura un innesco costante e torce più affidabili.
- Manutenzione minima per operatività massima.





Stili di torce Duramax standard

(per un numero maggiore di opzioni di torcia, consultare il sito Web www.hypertherm.com)










### Prestazioni di taglio relative su acciaio al carbonio



### Caratteristiche tecniche

| Laratteristiche techiche                               |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Tensioni di alimentazione                              | 400 V, trifase, 50/60 Hz   |  |  |  |  |  |  |
| Corrente in ingresso a 21,9 kW                         | 400 V, trifase, 36 A   |  |  |  |  |  |  |
| Corrente di uscita                                     | 30 – 125 A   |  |  |  |  |  |  |
| Tensione nominale di uscita                            | 175 VCC  |  |  |  |  |  |  |
| Ciclo di lavoro a 40 °C                                | 100% a 125 A, 400 V, trifase   |  |  |  |  |  |  |
| Tensione a circuito aperto (OC                         | 305 VCC  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensioni con manig <b>l</b> ie                       | 592 mm P; 274 mm L; 508 mm A   |  |  |  |  |  |  |
| Peso con torcia da 7,6 m                               | 48,9 kg  |  |  |  |  |  |  |
| Alimentazione del gas                                  | Aria o azoto pulito, secco, senza olio   |  |  |  |  |  |  |
| Portata e pressione del gas<br>di entrata raccomandati | Taglio: 260 l/min a 5,9 bar<br>Scriccatura: 212 l/min a 4,1 bar  |  |  |  |  |  |  |
| Lunghezza cavo di alimentazio                          | 3 m  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo di generatore                                     | Inverter – IGBT  |  |  |  |  |  |  |
| Requisiti di azionamento del n                         | 40 kW per uscita 125 A completa  |  |  |  |  |  |  |
| Certificazioni   | CE, C-Tick, CU/GOST, ucraina e serba — per l'utilizzo in Europa, Australia,<br>Bielorussia , Kazakistan, Russia, Serbia, Ucraina e altri Paesi, laddove accettate. |  |  |  |  |  |  |
| Garanzia   | 3 anni di garanzia sui generatori e 1 anno di garanzia sulle torce.  |  |  |  |  |  |  |



Informazioni per ordinazioni
Di seguito sono riportate alcune delle più comuni configurazioni di sistema standard con un generatore, una torcia meccanizzata e un cavo di lavoro.
Configurazioni aggiuntive sono disponibili sul nostro sito Web.

|   | Torcia per taglio Torce per taglio manuale a 85° a 85° e 15° |        |        | Torcia per macchina a lunghezza completa a 180° |            |              |               |            |            | Torce per macchina a<br>lunghezza completa<br>a 180° e torce per<br>taglio manuale a 85° |              |
|---|--|--------|--------|---|------------|--------------|---------------|------------|------------|--|--------------|
|   | 7,6 m  | 15,2 m | 7,6 m  | 15,2 m  |            | 7,6 m        |               |            | 15,2 m     | 15,2 m/7,6 m   |              |
|   |  |        |        |   |            |              | con           |            |            | con  |              |
|   |  |        | se     | nza   | con        | senza        | cavi I/O      | con        | senza      | cavi I/O   | con          |
|   |  |        | acce   | nsione  | accension  | e accensione | e (senza      | accension  | accensione | e (senza   | accensione   |
| Generatori  |  |        | a dis  | tanza   | a distanza | a distanza   | interruttore) | a distanza | a distanza | interruttore   | ) a distanza |
| Generatore con<br>porta CPC e partitore<br>di tensione          | 059526   | 059527 | 059528 | 059572  | 059530     |              |               | 059531     |            |  | 059529       |
| Generatore con porta CPC, partitore di tensione e porta seriale |  |        |        |   |            | 059532       | 059534        |            | 059533     | 059535   |              |



### Configurazioni per (celezionza de la componenti)

Opzioni generatore

|          | Generatore<br>con porta CPC e partitore di tensione | Generatore<br>con porta CPC, partitore di tensione e porta serial |
|----------|---|---|
| 400 V CE | 059486  | 059487  |

### Opzioni consumabili kit starter

|     |                  |              | Meccanizzate con           |
|-----|------------------|--------------|----------------------------|
|     | Manua <b>l</b> i | Meccanizzate | cappuccio di tenuta ohmica |
| Kit | 428099           | 428100       | 428101                     |

### Opzioni torcia

|              | Torce per t | ag <b>l</b> io manu | ale Torce pe | er macchina | Torce robotizzate |        |        | Torce lunghe |            |            |            |
|--------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|-------------------|--------|--------|--------------|------------|------------|------------|
| Lunghezza ca | avo 85°     | 15°                 | 180°         | Mini 180°   | 45°               | 90°    | 180°   | 0,6 m, 45°   | 0,6 m, 90° | 1,2 m, 45° | 1,2 m, 90° |
| 4,5 m        |             |                     | 059519       | 059514      |                   |        |        |              |            |            |            |
| 7,6 m        | 059492      | 059495              | 059520       | 059515      | 059564            | 059565 | 059566 | 059562       | 059563     | 059567     | 059568     |
| 10,7 m       |             |                     | 059521       | 059516      |                   |        |        |              |            |            |            |
| 15,2 m       | 059493      | 059496              | 059522       | 059517      |                   |        |        | 059579       | 059580     | 059581     | 059582     |
| 22,8 m       | 059494      | 059497              | 059523       |             |                   |        |        |              |            |            |            |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Disponibile Q1 2014.

### Opzioni cavo

|              |            | Cavi di lavoro | 0           | Cavi di contro <b>ll</b> o |                  |                         |                       |                             |               |  |
|--------------|------------|----------------|-------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|--|
|              |            |                |             |                            | CNC, connett     | or <b>€</b> NC, connett | ന്ല് C, connetto      | re tip&S485                 | RS-485        |  |
|              | Morsetto   |                | Terminale   | Accension                  | e a forcella,    | a forcella, ness        | sun Dsub,             | Conn. seriale               | , Conn. seria |  |
| Lunghezza ca | vo manuale | Morsetto a     | C ad anello | a distanza                 | partitore di ten | spioannteitore di ten   | spioannteitore di ten | s <b>šenzæ</b> terminazione | Dsub          |  |
| 7,6 m        | 223292     | 223298         | 223295      | 128650                     | 228350           | 023206                  | 223048                | 223236                      | 223239        |  |
| 15,2 m       | 223293     | 223299         | 223296      | 128651                     | 228351           | 023279                  | 123896                | 223237                      | 223240        |  |
| 22,8 m       | 223294     | 223300         | 223297      | 128652                     |                  |                         |                       |                             |               |  |

### Consumabili della torcia

Gli ugelli e gli elettrodi sono disponibili in varie quantità. Per ulteriori informazioni contattate il vostro distributore.

| 3 3                        | •                                  | <b>'</b>   |                 |                        |                        |                              |                   |
|----------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| Tipo di consumabi <b>l</b> | <b>l</b> <del>i</del> po di torcia | Amperaggio | Uge <b>ll</b> o | Schermo/<br>Deflettore | Cappuccio<br>di tenuta | Ane <b>ll</b> o<br>diffusore | <b>El</b> ettrodo |
|                            |                                    | 45         | 420158          | 420172                 |                        |                              |                   |
| Taglio a contatto N        | Manua <b>l</b> e                   | 65         | 420169          | 420172                 | 220977                 | 220997                       | 220971            |
|                            |                                    | 125        | 220975          | 420000                 |                        |                              |                   |
|                            |                                    | 45         | 420158          | 420168                 |                        |                              |                   |
| Meccanizzato               | Macchina                           | 65         | 420169          | 420168                 | 220977 o 420156        | 220997                       | 220971            |
|                            |                                    | 125/105    | 220975          | 220976                 |                        |                              |                   |
|                            | Manua <b>l</b> e                   | 45         | 420151          | 420152                 | 220077 - 428156        | 420159                       | 220071            |
| FineCut N                  | Macchina                           | 45         | 420151          | 420152                 | 220977 o 420156        | 220997                       | 220971            |
|                            | Manua <b>l</b> e                   | 20 125     | 420001          | 420112                 | 220077                 | 220007                       | 220071            |
| Scriccatura                | Macchina                           | 30 – 125   | 420001          | 420112                 | 220977                 | 220997                       | 220971            |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cappuccio di tenuta ohmica




### Accessori originali Hypertherm consigliati

- Guanti di taglio plasma Hypertherm, 127169
- Kit carrello con ruote Powermax125, 229467
- Kit macchina di taglio a portale Powermax125, 229570
- Coperchio antipolvere conservazione sistema, 127360
- Coperchio e filtro Eliminizer, 228890
- Elemento filtrante sostitutivo per Eliminizer, 01 1092
- Copertura per cavo della torcia, nero, 024877



Kit carrello con ruote











Kit filtraggio aria